


FIG. 1



09739620 122000

FIG. 2B




FIG. 2B




FIG. 2D




FIG. 2E




FIG. 2F




FIG. 2G




FIG. 2H




FIG. 2I




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 3C




FIG. 3D




FIG. 4






FIG. 5A




FIG. 5B





FIG. 5C



09739620-120000

FIG. 5E




FIG. 5F




FIG. 5G




FIG. 6




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 7C




FIG. 7D




FIG. 7E




FIG. 7F




FIG. 7G





FIG. 8



00221" 0296E/60



TILT ANGLE [DEGREE]	t50 [HOUR]
65	150
70	160
75	185
80	190
85	175
90	165